# ALERTA AL CONSUMIDOR

#### ALERTA AL CONSUMIDOR:

· Identification:

· Tipo: Notificacion

· Número de notificación: 0071/06

· Descripcion: Art. 12 de la directiva 2001/95/CE

· INFORMACION GENERAL:

· PAIS NOTIFICANTE: España

· FECHA DE NOTIFICACION: 30-01-06

· PRODUCTO:

· Categoría de productos: Pequeños electrodomésticos

· Nombre del producto: GOFRERA

· Marca: BIFINETT

· Tipo/número de modelo: modelo H-3044

· Tipo de energía utilizada: Eléctrica

- Reglamentación o normas aplicables: Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, sobre material eléctrico de baja tensión, modificada por la Directiva 93/68/CE de 22 de julio. Norma EN-60335-2-9. Seguridad de tostadoras de pan, parrillas, ollas y aparatos eléctricos análogos.
- · Prueba de conformidad: Marcado CE
- Descripción y dimensiones del producto y embalaje: Gofrera redonda de color metálico con dos asas negras. El embalaje es una caja de cartón en la que constan entre otros, los siguientes datos: Regulación continuada por termostato. Carcasa resistente al calor con mango térmicamente aislado, Recubrimiento antiadherente. Protección contra el sobrecalentamiento. Para preparar 5 gofres en forma de corazón 1200 vatios. BIFINETT H-3044 CE Cod. Barras 42600 180 30444. DOVOZCE, LIDL Ceska República V.O.S. Nàrozni 1359/11 158 00 PRAHAS. Hay garantía e instrucciones de servicio.
- · Fotografía o dibujo del producto (Max 2MB): 410572.dwnl

### · FABRICANTE:

- · Nombre y dirección del fabricante: SHUNDE XINGHUI HOUSEHOLD ELECTRICAL CO. Ltd Aanli Industrial Area, nº 168. Nanguoxi Rd, Daliang, Shunde, Republic of China
- · Nombre y dirección del exportador: SHUNDE XINGHUI HOUSEHOLD ELECTRICAL CO. Ltd Aanli Industrial Area, nº 168. Nanguoxi Rd, Daliang, Shunde, Republic of China
- · País de origen del producto: China

## · IMPORTADORES Y OTROS:

- · Importadores o representantes autorizados: HOYER HANDEL Gmbh Theodorstrasse 42-90 D-22761 HAMBURG (ALEMANIA)
- · Minoristas o representantes autorizados: Supermercados LIDL Polígono Industrial "Las Arenas" C/ Barranco s/n 28320 Pinto (Madrid)

# · PELIGRO:

· Naturaleza del peligro: Quemaduras, debido a que es probable que se toque con la mano partes muy

calientes y choque eléctrico, debido a que el aislamiento de los cables es inadecuado e insuficiente.

- Resultados significativos de ensayos: Los ensayos realizados en el laboratorio han detectado las siguientes irregularidades: De la Norma UNE-EN 60335-2-9 no cumple: Del Capítulo 22 (Construcción), el apartado 22.13, ya que la construcción del asa hace probable el contacto entre la mano del operador y partes que tienen un incremento de temperatura superior al valor permitido para los mandos que, en uso normal son asidos durante cortos periodos solamente. -Del Capítulo 23 (Conductores internos), los apartados: \*23.1 por no ser los pasos de los cables lisos y exentos de aristas vivas, pudiendo provocar la abrasión de la envolvente aislante del cableado; y \*23.6 por usar como aislamiento suplementario, fundas no fijadasa en su posición por medios seguros.
- · Accidentes ocurridos: Ninguno conocido

#### · MEDIDAS ADOPTADAS:

· Medidas voluntarias: No procede

· Medidas obligatorias: Retirada del mercado

· Justificación de las medidas: Protección de la salud y la seguridad de los consumidores, debido al riesgo de quemaduras y choque eléctrico que supone el producto

· Alcance: Nacional

· Fecha de entrada en vigor: 17-1-06

· Duración: Indefinida

# · OTRAS INFORMACIONES:

Otras informaciones: El producto dispone de un certificado TÜV, de fecha 2-11-2004 que ha facilitado a la
inspección la firma Supermercados LIDL. Esta firma ha comunicado que no va a volver a comercializar el
producto y ha informado que los ha adquirido a la firma HOYER HANDEL GmbH, de Alemania. Hay que
hacer constar que en el envase del producto consta LIDL de la República Checa.

Persona de contacto: Instituto Nacional del Consumo C/ Príncipe de Vergara 54 28.006 MADRID Tel:
 34-1-575 52 40 Fax: 34-1-576 39 27 e-mail: segurida@consumo-inc.es

· Información confidencial: NO

· Justificación de la solicitud: No procede